

# SV-Büro Streit

## geprüfter Fahrzeugsachverständiger

Breslauer Str. 69, 94315 Straubing

Tel.: 09421/62294 E-Mail: [lotharstreit@aol.com](mailto:lotharstreit@aol.com) Handy: 0175/7224441

Wimmer Andreas  
Hillmaierfeld 8

82335 Berg-Aufkirchen

Straubing, 13.03.2017

### Bewertungsgutachten

LS 3/9/17

Daimler-Benz Cabrio

Auftrag durch  
Besichtigungsdatum  
Ort

Andreas Wimmer  
09.03.2017  
Freiherr von Ketteler  
Elbinger Str. 14 – 16  
94315 Straubing

#### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.03.2017 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat auf der Basis des gültigen DAT Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

**Händlerverkaufswert 24.200,00 €** incl. MwSt.(19%) bei Regelbesteuerung

|   |                    |                                |                                      |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fahrzeugart</b>                      | Cabrio             | <b>Anz. Türen / Anz. Sitze</b> | 2                                    |
| <b>Fahrzeughersteller</b>               | Daimler-Benz       | <b>Getriebe</b>                | Automatik                            |
| <b>Model / Verkaufsbezeichnung</b>      | 129                | <b>Polster / Farbe</b>         | Leder / schwarz                      |
| <b>Fahrzeugidentnummer</b>              | WDB1290631F103048  | <b>Anzahl Schlüssel</b>        | 2                                    |
| <b>Erstzulassung / letzte Zulassung</b> | 24.05.1995         | <b>Wartungsheft</b>            | vorhanden / unvollständig            |
| <b>nächste HU</b>                       | 08/2018            | <b>Restlauf bis Service</b>    | 0 km                                 |
| <b>Laufleistung</b>                     | 188386 / abgelesen | <b>Probefahrt</b>              | kurze Probefahrt auf Betriebsgelände |
| <b>Farbe</b>                            | schwarz - metallic | <b>Vorschäden</b>              | keine feststellbar                   |
| <b>Kraftstoffart</b>                    | Benzin             | <b>Nachlackierung</b>          | keine feststellbar                   |
| <b>Hubraum / Leistung</b>               | 3199 ccm / 170 kw  |                                |                                      |

#### Bereifung / Felge

| Achse / Größe                       | Hersteller | Bereifung                  | Profil (mm) |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| #1 235/40 R18 95 Y                  | Hankook    | Sommerreifen auf AMG-Felge | 4 / 4       |
| #2 265/35 R18 97 Y                  | Vredestein | Sommerreifen auf AMG-Felge | 5 / 5       |
| <b>zusätzliche Räder</b>            |            |                            |             |
| 225/55 R 16 99 V                    | Hankook    | Winterreifen auf Alufelge  | 7 / 7       |
| 225/55 R 16 99 V                    | Hankook    | Winterreifen auf Alufelge  | 6 / 6       |
| <b>Ersatzrad</b>                    |            |                            |             |
| 225/55 R 16 95 W                    | Vollrad    | Sommerreifen auf Alufelge  | 4           |
| <b>Zulässigkeit Bereifung</b>       |            | alle Achsen zulässig       |             |
| <b>Verkehrssicherheit Bereifung</b> |            | Verkehrssicher             |             |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend. Das Fahrzeug wurde von unten besichtigt.

#### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

#### Gebrauchsspuren:


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

#### Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

#### Schlußwort:

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige

**Lothar Streit**

