

**classic-analytics**

Dieselstraße 25
44805 Bochum

+49 234 8901600
+49 234 89016020
info@classic-analytics.de
www.classic-analytics.de

Online-Selbstbewertung
Home-Check
Zustandsnote

2**Jaguar**

Mk II 2.4

Marktwert***EUR 52.600**

* Klassiker steigen im Wert! Als Home-Check Kunde nutzen Sie automatisch unseren kostenlosen Update-Service. Wir benachrichtigen Sie automatisch per E-Mail, sobald der Wert Ihres Fahrzeugs um mehr als 10% gestiegen ist. Mehr Infos unter: <https://www.classic-analytics.de/produkte/update-service>

Online-Selbstbewertung

Auftragsdatum:	14.09.2022	Erstellt am:	14.09.2022
Bewertungs-Nr.:	CCI-JAGP6275-P1-01	Versicherung:	HISCOX
Halter:	Andreas Wimmer	Versicherungs-Nr.:	HV.CLC.0506349

Fahrzeugdaten

Marke:	Jaguar	Anzahl Türen:	4
Modell:	Mk II 2.4	Anzahl Sitzplätze:	5
Baujahr:	1968	Kraftstoffart:	Benzin
Karosserietyp:	4 türige Limousine	Motorposition:	Front
Hubraum in ccm:	2.483	Motorbauart:	6-Zyl. / Reihe
Leistung in PS/kW:	129 / 95	Motorlage:	Längs
Fahrgestell-Nr.:	1J30380DN	Motorkühlung:	Flüssig
Erstzulassung:	09/1968	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Tachometerstand:	70215 km	Anzahl Gänge:	4
Amtl. Kennzeichen:	STA-BM 96 H	Antriebsart:	Heck
Farbe:	blau-metalik	Lenkung:	Links

Hinweis: Dieses Zertifikat dient ausschließlich der Wertermittlung zur Versicherungseinstufung und nicht als Kalkulationsgrundlage im Schadenfall oder zum Verkauf.

Zustandseinstufungen der einzelnen Baugruppen

Blech



Note 2 - Spaltmaße weitgehend einheitlich und eng gefasst (4-8 mm), gutes Schliessverhalten, saubere Übergänge, keinerlei Rost

Lack



Note 2 - sehr guter Spiegelgrad, geringer Spachtel, kaum Staubeinschlüsse, kaum Krater, wenig Trichterbildung an Übergängen

Chrom-/Zierteile



Note 2 - Chrom ist gut, leichte Kratzer, Riefen und wenig Ermattungen, guter Spiegelgrad

Dichtungen/Gummitteile



Note 2 - gepflegter älterer Zustand; weich und flexibel, Dichtfunktion optimal, exakte Montage, keinerlei Ausfransungen oder poröse Bereiche

Glas



Note 2 - Glas in gutem Zustand, kaum Kratzer, keine Risse, keinerlei Steinschläge oder Erblindungen, exakter Einbau

Reifen



Note 2 - Reifen in gutem Zustand, min. 5-6 mm Profiltiefe, Alter max. 3 Jahre

Fahrgastraum



Note 2 - Interior in nahezu neuwertigem, leicht gebrauchten Zustand, sehr geringe Abnutzungsspuren und Verunreinigungen

Motorraum



Note 2 - nahezu neuwertiger, leicht gebrauchter Zustand; einheitliche Lackierung, gute Verzinkung und Verchromung der Anbauteile, völlig rostfrei und sauber

Motor



Note 2 - Motor in leicht gebrauchtem Zustand, Überholung oder Ersatz kürzlich erfolgt, Zylinder mit voller Kompression, kleine Gebrauchsspuren

Kofferraum



Note 2 - Kofferraum in nahezu neuwertigem Zustand, kleinste Abnutzungen an der Ladekante, gutes Geruchsbild, Bordwerkzeug und Reserverad vorhanden

Gesamtzustandsnote dieses Fahrzeuges

2 (zwei)

Note 1: Makelloses Fahrzeug, an dem sich auch bei genauester Prüfung keinerlei (!) Mängel an Optik oder Technik finden. Repräsentiert den absoluten Höchststand des heute handwerklich Machbaren.

Note 2: Gutes, absolut mängelfreies Fahrzeug im original erhaltenen oder aufwändig restauriertem Zustand ohne Fehlteile und mit allenfalls sehr leichten Gebrauchsspuren.

Note 3: Gebrauchtes Fahrzeug, das normale Spuren der Jahre oder kleinere Mängel zeigt. Uneingeschränkt fahrbereit, ohne Durchrostungen und ohne sofort notwendige Instandsetzungsarbeiten.

Note 4: Verbrauchtes Fahrzeug mit deutlichen Mängeln, eventuell bedingt fahrbereit oder mit sofort notwendigen Arbeiten. Kann leichte Durchrostungen aufweisen.

Note 5: Restaurationsobjekt im nicht fahrbereiten oder (teil)zerlegtem Zustand mit zahlreichen Fehlteilen, das nur mit größeren Investitionen wieder aufgebaut werden kann.

Vollständige Definitionen der Zustandsnoten im Anhang und unter <https://www.classic-analytics.de/>